




Tamura

LA01P054S05

Número de peza:	LA01P054S05
Fabricante / Marca:	Tamura
Descrición do produto:	SENSOR
Follas de cálculo:	1.LA01P054S05.pdf 2.LA01P054S05.pdf
Estado de RoHS	 Sin plomo / RoHS Cumple con
Condición de stock	8000 pcs stock
Enviar desde	Hong Kong
Camiño de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUDE DE COTIZACIÓN](#)

A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.













Especificacións de LA01P054S05

NÚMERO DE PEZA	LA01P054S05
FABRICANTE	Tamura
DESCRIPCIÓN	SENSOR
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Sin plomo / RoHS Cumple con
CANTIDADE DISPOÑIBLE	8000 pcs
FOLLA DE DATOS	1.LA01P054S05.pdf 2.LA01P054S05.pdf
VOLTAXE - SUBMINISTRACIÓN	4.5 V ~ 5.5 V
SERIE	LA01P
TIPO DE SENSOR	Hall Effect, Open Loop
SENSIBILIDADE	40mV/A
TEMPO DE RESPONSA	1µs
POLARIZACIÓN	Bidireccional
EMPAQUETADO	Bulk
PAQUETE / CASO	Module
SAÍDA	Ratiometric, Voltage
OUTROS NOMES	9-LA01P054S05ZY MT7412
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C ~ 90°C
NÚMERO DE CANLES	1
TIPO DE MONTAXE	Through Hole
LINEALIDADE	±1%
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
FRECUENCIA	DC ~ 400kHz
PARA MEDIR	AC/DC
DESCRIPCIÓN DETALLADA	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
CORRENTE - SUBMINISTRACIÓN (MÁX.)	10mA
ACTUAL - SENSING	54A
PRECISIÓN	±1%

Etiquetas relacionadas

Tamura LA01P054S05	Distribuidor LA01P054S05	Provedor LA01P054S05
Prezo LA01P054S05	Fotos de LA01P054S05	Imaxe LA01P054S05
Folla de datos PDF LA01P054S05	LA01P054S05 Descargar Datasheet	Folla de datos LA01P054S05
Stock LA01P054S05	Compra LA01P054S05	Compra Tamura LA01P054S05
Tamura LA01P054S05	Provedor Tamura	Distribuidor Tamura
Tamura LA01P054S05		

Produtos relacionados

 <p>LA02P035S03 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M041S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P085S03 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M035S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M021S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 8400 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P046S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P035S05 Fabricantes: Tamura Descrición: SENSOR En stock: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>