




Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011034

Número de peza:	MACP-011034
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descrición do produto	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
Follas de cálculo:	MACP-011034.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / RoHS Cumple con
Condición de stock	34659 pcs stock
Enviar desde	Hong Kong
Camión de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUDE DE COTIZACIÓN

Solutions



A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.

Especificacións de MACP-011034

NÚMERO DE PEZA	MACP-011034
FABRICANTE	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESCRICIÓN	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Sin plomo / RoHS Cumple con
CANTIDADE DISPOÑIBLE	34659 pcs
FOLLA DE DATOS	MACP-011034.pdf
PAQUETE DE DISPOSITIVOS DE PROVEDORES	6-SMD
SERIE	-
PERDA DE VOLTA	-20dB
PODER - MÁX	0.5W
EMPAQUETADO	Cut Tape (CT)
PAQUETE / CASO	6-SMD
OUTROS NOMES	1465-1807-1
NIVEL DE SENSIBILIDADE Á HUMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ILLAMENTO	30dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	-
FRECUENCIA	5MHz ~ 1.2GHz
DESCRICIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 10dB 0.5W 6-SMD
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	10dB
TIPO DE ACOPLADOR	Standard
APLICACIÓNS	General Purpose

Etiquetas relacionadas

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Distribuidor MACP-011034	Provedor MACP-011034
Prezo MACP-011034	Fotos de MACP-011034	Imaxe MACP-011034
Folla de datos PDF MACP-011034	MACP-011034 Descargar Datasheet	Folla de datos MACP-011034
Stock MACP-011034	Compra MACP-011034	Compra Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Provedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Circuit Technology MACP-011034	Aeroflex MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011034	M/A-Com Technology Solutions MACP-011034
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	MACOM Technology Solutions MACP-011034	

Produtos relacionados

<p>MACP-011032 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011036 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010563-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACPCT0030 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 27402 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011015 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD En stock: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011035 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 31816 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010563-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 En stock: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011038 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 5028 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011010 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011033 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011013 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011014 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrición: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p>

