





Johanson Technology


## 2450BL05A0100T

Número de peza:	2450BL05A0100T
Fabricante / Marca:	Johanson Technology
Descrición do produto	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
Follas de cálculo:	 <a href="#">2450BL05A0100T.pdf</a>
Estado de RoHS	 Sin plomo / RoHS Cumple con
Condición de stock	346165 pcs stock
Enviar desde	Hong Kong
Camión de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUDE DE COTIZACIÓN](#)

A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.







## Especificacións de 2450BL05A0100T

NÚMERO DE PEZA	2450BL05A0100T
FABRICANTE	Johanson Technology
DESCRIPCIÓN	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Sin plomo / RoHS Cumple con
CANTIDADE DISPOÑIBLE	346165 pcs
FOLLA DE DATOS	 <a href="#">2450BL05A0100T.pdf</a>
SERIE	2450
PÉRDIDA DE RETORNO (MÍNIMO)	9.5dB
DIFERENCIA DE FASES	180° ±10°
EMPAQUETADO	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CASO	0202 (0505 Metric), 4 PC Pad
OUTROS NOMES	712-1646-2
TIPO DE MONTAXE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDADE Á HUMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	0.55dB
IMPEDANCIA: DESEQUILIBRADA / EQUILIBRADA	50 / 100 Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	2.3GHz ~ 2.69GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad

## Etiquetas relacionadas

Johanson Technology 2450BL05A0100T	Distribuidor 2450BL05A0100T	Provedor 2450BL05A0100T
Prezo 2450BL05A0100T	Fotos de 2450BL05A0100T	Imaxe 2450BL05A0100T
Folla de datos PDF 2450BL05A0100T	2450BL05A0100T Descargar Datasheet	Folla de datos 2450BL05A0100T
Stock 2450BL05A0100T	Compra 2450BL05A0100T	Compra Johanson Technology 2450BL05A0100T
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Provedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Johanson 2450BL05A0100T	Johanson Technology Inc. 2450BL05A0100T

## Produtos relacionados

 <p><b>2450BL07A0050T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 En stock: 3869 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT43H0100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD En stock: 4372 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450AT43B100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD En stock: 338380 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT43F0100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD En stock: 112113 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450BL14B050T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 2880 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450BL14B200T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 En stock: 4504 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450BL14B100T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 En stock: 2801 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT45A100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD En stock: 194676 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450AT44A100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD En stock: 3720 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450BL14B100</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 En stock: 6408 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450BL07A0100T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 En stock: 6085 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT43D100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrición: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD En stock: 6073 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

Copyright © 2020 Distribuidor de componentes electrónicos

Correo electrónico: Info@infinity-electronic.com

Enderezo: 17F, Edificio Comercial Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

