





AVX Corporation


CP0805B1842BWTR

Número de peza:	CP0805B1842BWTR
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Descrición do produto	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805
Follas de cálculo:	 CP0805B1842BWTR.pdf
Estado de RoHS	 Contén plomo / RoHS non conforme
Condición de stock	303740 pcs stock
Enviar desde	Hong Kong
Camión de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUDE DE COTIZACIÓN](#)

A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.











Especificacións de CP0805B1842BWTR

NÚMERO DE PEZA	CP0805B1842BWTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Contén plomo / RoHS non conforme
CANTIDADE DISPOÑIBLE	303740 pcs
FOLLA DE DATOS	 CP0805B1842BWTR.pdf
PAQUETE DE DISPOSITIVOS DE PROVEDORES	0805
SERIE	-
PERDA DE VOLTA	-23dB
PODER - MÁX	3W
EMPAQUETADO	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CASO	0805 (2012 Metric)
NIVEL DE SENSIBILIDADE Á HUMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ILLAMENTO	-30dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.25dB
FRECUENCIA	1.805GHz ~ 1.88GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler PCN 1.805GHz ~ 1.88GHz 16.5 ± 1db 3W 0805 (2012 Metric)
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	16.5 ± 1db
TIPO DE ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	PCN

Etiquetas relacionadas

AVX Corporation CP0805B1842BWTR	Distribuidor CP0805B1842BWTR	Provedor CP0805B1842BWTR
Prezo CP0805B1842BWTR	Fotos de CP0805B1842BWTR	Imaxe CP0805B1842BWTR
Folla de datos PDF CP0805B1842BWTR	CP0805B1842BWTR Descargar Datasheet	Folla de datos CP0805B1842BWTR
Stock CP0805B1842BWTR	Compra CP0805B1842BWTR	Compra AVX Corporation CP0805B1842BWTR
AVX Corporation CP0805B1842BWTR	Provedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1842BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1842BWTR	

Produtos relacionados

 <p>CP0805B1880AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1842AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 En stock: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1880CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1747CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 En stock: 268194 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1747AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 En stock: 306143 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1890AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.88-1.9GHZ 0805 En stock: 307146 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1765AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.765GHZ 0805 En stock: 260989 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1741AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.741GHZ 0805 En stock: 273580 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1880BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1842CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 En stock: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1890BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.88-1.9GHZ 0805 En stock: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1747BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrición: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 En stock: 310234 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Distribuidor de compoñentes electrónicos

Correo electrónico: Info@infinity-electronic.com

Enderezo: 17F, Edificio Comercial Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

